

Nguyên liệu để sản xuất xi măng poóc lăng – Đá vôi – Yêu cầu kỹ thuật

Raw materials for Portland cement production – Limestone – Technical requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng quặng đá vôi canxi cacbonat để sản xuất xi măng poóc lăng

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 141: 1986: Xi măng. Phương pháp phân tích hoá học.

TCVN 4344: 1986: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung. Lấy mẫu.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- 3.1. Thành phần hoá học của đá vôi phải thoả mãn quy định ở bảng 1.

Bảng 1

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Hàm lượng canxi cacbonat (CaCO_3), %, không nhỏ hơn	85
2. Hàm lượng magiê cacbonat (MgCO_3), %, không lớn hơn	5

4. Phương pháp thử

- 4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị thử theo TCVN 4344: 1986

- 4.2. Hàm lượng canxi cacbonat (CaCO_3) được tính chuyển từ hàm lượng canxi oxit (CaO) nhân với hệ số 1,7857.

Hàm lượng canxi oxit (CaO) được xác định theo TCVN 141: 1986.

- 4.3. Hàm lượng magiê cacbonat (MgCO_3) được tính chuyển từ hàm lượng magiê oxit (MgO) nhân với hệ số 2,10. Hàm lượng magiê oxit (MgO) xác định theo TCVN 141: 1986.