

Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng – Đất sét – Yêu cầu kĩ thuật

*Raw material for producing of construction ceramics –
Clay – Technical requirements*

1 Phạm vi ứng dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát.

2 Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu.

TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí.

TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung.

TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit.

TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.

TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit.

TCVN 4352: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit.

3 Yêu cầu kĩ thuật

- 3.1. Đất sét dùng để sản xuất gốm sứ xây dựng có chứa các muối tan phải được xử lí thích hợp (qua quá trình rửa khuấy).
- 3.2. Thành phần hoá học của đất sét theo quy định ở bảng 1, thành phần cỡ hạt quy định ở bảng 2, các chỉ tiêu cơ lí quy định ở bảng 3.

Bảng 1 – Thành phần hoá học

Tên chỉ tiêu	Mức
Hàm lượng silic dioxit (SiO_2)	Từ 50 đến 70
Hàm lượng nhôm oxit (Al_2O_3), không nhỏ hơn...	19,0
Hàm lượng sắt oxit (Fe_2O_3), - Để sản xuất sứ vệ sinh, không lớn hơn... - Để sản xuất gạch ốp lát loại xương trắng, không lớn hơn...	2,0 5,0
Hàm lượng lưu huỳnh oxit (SO_3), không lớn hơn	0,5

Bảng 2 – Thành phần cõi hạt

Cõi hạt (mm)	Mức (%)
1. Lớn hơn 2 (hạt sỏi sạn)	Không cho phép
2. Nhỏ hơn 0.005 (hạt sét)	Từ 40 đến 70

Bảng 3 – Các chỉ tiêu cơ lí

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Độ hút nước sau khi nung ở 1200°C	từ 2 đến 5
2. Độ co	
- khi sấy ở 105 – 110°C	từ 5,5 đến 7,0
- khi nung ở 1200°C	từ 7,0 đến 10,0
3. Độ dẻo (chỉ số dẻo), không nhỏ hơn	12,0

4 Phương pháp thử

- 4.1. Lấy mẫu thử theo TCVN 4344: 1986
- 4.2. Xác định hàm lượng silic dioxit theo TCVN 4347: 1986
- 4.3. Xác định hàm lượng nhôm oxit theo TCVN 4348: 1986
- 4.4. Xác định hàm lượng sắt oxit theo TCVN 4349: 1986
- 4.5. Xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit theo TCVN 4352: 1986
- 4.6. Xác định thành phần hạt, độ hút nước sau khi nung, độ dẻo và độ co theo TCVN 4345: 1996

5 Vận chuyển và bảo quản

Đất sét để sản xuất gốm sứ xây dựng được vận chuyển bằng mọi phương tiện thông dụng và được bảo quản trong kho có mái che.